

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, КНМ 55230061000205558779 от 29.03.2023
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <*>

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Марьяновскому и Москаленскому районам

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

646070, Омская область,

Москаленский район,

Р.п. Москаленки,

ул. Ленина, д. 35

(место составления)

«14» апреля 2023 г.

(дата составления)

16 час. 00 мин.

(время составления)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
№ 8/1

Должностным лицом (должностными лицами): Гуторов Евгений Николаевич, государственным инспектором Марьяновского и Москаленского районов по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: без привлечения

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании Решения принятого главным государственным инспектором Марьяновского и Москаленского районов по пожарному надзору Бондаренко Владимиром Васильевичем № 8 от 29.03.2023, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий – 55230061000205558779

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

Вх. № 35 от 14.04.2023

По адресу/адресам: Омская область, Москаленский район, с. Алексеевка, ул. Школьная, 2.

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено контрольное (надзорное) мероприятие: внеплановая выездная проверка

(плановое/внеплановое) (наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Москаленского муниципального района Омской области «Алексеевская средняя общеобразовательная школа», ИНН 5521005279; ОГРН 1025501759117, Омская область, Москаленский район, с. Алексеевка, ул. Школьная, 2. категория значительного риска

(наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения внеплановой выездной проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов(их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не в полном объеме предоставлена документация на приемку и ввод в эксплуатацию систем противопожарной защита (отсутствует приказ о создании рабочей комиссии по приемке и вводе СПС в эксплуатацию, отсутствует перечень лиц, допущенных к эксплуатации СПС (дежурный персонал), прошедших подготовку по использованию технических средств СПС, специальная эксплуатационная инструкция на СПС по ГОСТ Р 2.601)	п. 6.2.1 ГОСТ Р-59638-2021, п. 6.2.5 ГОСТ Р-59638-2021; ч. 1, 3 ст. 4, пп.1, ч. 1, ст.6, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";	01.06.2023	
2	Отсутствует регламент на техническое обслуживание систем противопожарной защита с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе системы	п. 54 правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.06.2023	
3	Не обеспечено исправное состояние систем противопожарной защиты (В спортивном зале у второго эвакуационного выхода на двух извещателя пожарных пламени допускается заклеиванием изолентой	п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, ч. 1 ст.	01.06.2023	

	белого цвета элементов отвечающих за обнаружение и передачу сигнала о пожаре)	6, ч. 6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
4	Произведены изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации (в спортивном зале проходит шлейф со следами повреждения защитной гофры (наблюдаются следы разрушения гофры до кабеля, согласно предоставленного проекта гофра должна применяться только в межэтажных стояках, остальная прокладка осуществляется в ПВХ кабель-канале «Legrand»)	пп. О п. 16 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.06.2023	
5	Произведены изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации (На первом, втором и третьем этаже здания не во всех помещениях согласно проекту, установлена система оповещения «Глогл»)	пп. О п. 16, п. 54 правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, ч. 1 ст. 6, ч.1, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2023	
6	Система противопожарной защиты не соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р-59638-2021 (не проведены работы по модернизации (перееоснащение) с применением оборудования и технических решений, обеспечивающим более высокий уровень защиты от ложных срабатываний, в течении календарного года более шести ложных срабатывании	п. 6.5.13 ГОСТ Р-59638-2021, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2023	
7	Организацией не созданы все условия для эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (не организован своевременный ремонт СПС, не устраняются неисправности и ложных срабатываний СПС, и выявления их причин, согласно дефектной ведомости выданной ООО «Союз-Сервис» от 12.01.2023г, подана	п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, п. 6.1.1 ГОСТ Р-59638-2021, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2023	

заявка учредителю от 20.03.2023 года № 12)			
--	--	--	--

Должностное(-ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:

(подпись)

Гуторов Е.Н.

(фамилия, инициалы)

Специалист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Эксперт:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

(подпись)

Динер Н.М.

(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении и получения предписания:

(подпись)

Гуторов Е.Н.

(фамилия, инициалы)